



## MEMORIAL DESCRITIVO

**Unidade Escolar: EMEB Dom Daniel Hostin**

**Localização:** R. Glorocindo Alves Paim - Dom Daniel, Lages - SC, 88520-700

**Responsável Técnico:** Arquiteto Gastão Pericles Lopes Carsten

### 1. Introdução

Este Memorial Descritivo indica os serviços e procedimentos para a reforma da EMEB Dom Daniel Hostin que objetiva melhorar a segurança e a qualidade do ambiente aos usuários.

### 2. Serviços

#### 2.1 Revestimentos Internos

Substituição de piso de tacos por cerâmica no refeitório.  
Recuperação do reboco do refeitório e pintura do ambiente.

#### 2.2 Esquadrias e Janelas

Revisão das Janelas que emperram. E repintura das esquadrias.

#### 2.3 Cozinha

Instalação de Exaustor com extensão da rede elétrica.  
Fechamento com mureta da saída da área de serviço.

#### 2.4 Sala do berçário

Instalação de duchinha e aquecedor elétrico, com extensão das redes elétrica, hidráulica e de esgoto.  
Instalação de balcão com tampo de granito e banheira pequena. Aplicação de cerâmica na parede junto ao balcão.

#### 2.5 Pintura externa

Pintura das paredes externas rebocadas com tinta acrílica e dos tijolos a vista com verniz siliconado.

#### 2.6 Sanitários pavimento Superior.

Refazimento do revestimento cerâmico do sanitário e da fechadura da porta.