



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA



COMPROVANTE DE SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE DE PPCI / RPCI

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO

Registro da Endereço (RE): RE8183000431A		
Nome da Edificação: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES		
Nome Fantasia: CANCHA DE BOCHA LAGES		
Logradouro público: Rua José Mariano da Silva		Nº:
Bairro: UNIVERSITÁRIO	Município: LAGES/SC	CEP: 88511-155
Complemento:	LAT/LONG: (-27.828531371965,-50.313060514993)	
Referência:	Arquivo:	
Blocos Homologados CBMSC: 0	Blocos Cadastrados CBMSC: 1	

2. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL

NR	Nome Completo	CPF
1	Prefeitura Municipal de Lages	82.777.301/0001-90

3. DADOS DA SOLICITAÇÃO

Protocolo: A8183000819A	Característica de: Baixa Complexidade RPCI-RT	Nº de Blocos: 1
Área total da solicitação: 454,75 (m²)		
Nome Solicitante: MICHELE PILAR DE APPOLINARIO	CPF/CNPJ : 085.465.249-39	
Data da Solicitação: 07/04/2021	Quantidade de anexos: 4	

-> 3.1. DETALHES POR BLOCO

3.1.1. CANCHA DE BOCHA LAGES

Área da solicitação: 454,75 (m2)	Área do Bloco: 454,75 (m2)	Área desconsiderada: 39,14 (m2)	
Nº de pavimentos: 1	Altura: 7,15 (m)	Área do pavimento Tipo: --	Área desconsiderada: 39,14 (m2)
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI-RT	Carga de incêndio: Baixa - 150,00 (MJ/m2)	Situação: NOVA	Lotação Máxima: 200
Tipo da Edificação: ALVENARIA CONVENCIONAL	Tipo de Escada: Sem escada	Quantidade de GIp: 13,00 (Kg)	

OCUPAÇÕES

NR	Ocupação	Destinação	Área do Bloco	Área do comum	Área Solicitada
1	F-3 [Local de Reunião de Público] Centro esportivo e de exibição	ginásios	454,75 (m²)	18,94 (m²)	454,75 (m²)

RISCOS ESPECIAIS

Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.

SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA

1. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

DESCRIÇÃO/TIPO: BLOCO AUTÔNOMO
LOCAL: CIRCULAÇÃO
CAPACIDADE/QUANTIDADE: 06 UNIDADES FAROLETE DE LED POTÊNCIA: 2 X 6W FLUXO LUMINOSO MÍN: 200 Lm
OBSERVAÇÃO:

2. PROTEÇÃO POR EXTINTORES

DESCRIÇÃO/TIPO: PQS
LOCAL: CIRCULAÇÃO

CAPACIDADE/QUANTIDADE: ABC 4Kg - 4 UNIDADES

OBSERVAÇÃO:

3. SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

DESCRIÇÃO/TIPO: BLOCO AUTÔNOMO

LOCAL: CIRCULAÇÃO

CAPACIDADE/QUANTIDADE: PLACA LUMINOSA

OBSERVAÇÃO:

4. INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL (GLP & GN)

DESCRIÇÃO/TIPO: ABRIGO

LOCAL: PARTE EXTERNA

CAPACIDADE/QUANTIDADE: 01 BUJÃO 13 Kg

OBSERVAÇÃO:

5. SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

DESCRIÇÃO/TIPO: PORTAS

LOCAL: DISTRIBUIDO NO LOCAL

CAPACIDADE/QUANTIDADE: 04 UNIDADES

OBSERVAÇÃO:

4. ANEXOS

NR	Nome e-sci	Nome Original	Descrição Documento	Data Upload
1	DRT_RPCI_07-04- (...)	ART 7743791-0.p (...)	Documento de Responsabilidade Técnica da elaboração do relatório preventivo contra incêndio (RPCI), assim como dos sistemas preventivos	07/04/2021 09:31:08
2	CROQUI_07-04-20 (...)	CANCHA DE BOCHA (...)	Croqui	07/04/2021 09:31:22
3	OUTROS_07-04-20 (...)	CANCHA DE BOCHA (...)	Outros documentos	07/04/2021 09:31:35
4	OUTROS_07-04-20 (...)	CANCHA DE BOCHA (...)	Outros documentos	07/04/2021 09:31:36

Assinatura Eletrônica

MICHELE PILAR DE APPOLINARIO

.....
NOME

085.465.249-39

.....
CPF

LAGES/SC, 07/04/2021

.....
LOCAL E DATA

179.127.133.1

.....
ENDEREÇO IP DO SOLICITANTE