

Processo: PA 151/2026 Pregão: 075/2026

Empresa: SJ Comércio de Produtos de Higiene Ltda.

Item: 01 Marca/Modelo: LIXEIRA REFORÇADA TIPO BOCA DE LOBO

Data da análise: 18/09/2026 Responsável: Jean Davis Corbellini

Finalidade: registrar, de forma objetiva e rastreável, a verificação da amostra apresentada pelo licitante em relação aos requisitos estabelecidos no Termo de Referência.

1. IDENTIFICAÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS

Nº	Exigido (TR)	Apresentado / Verificado	Conforme / Não Conforme	Evidência / Observação
1	Amostra apresentada dentro do prazo estabelecido no TR.		☒ Conforme ☐ Não conforme	
2	Amostra identificada com nome da empresa, item, marca/proveniência.		☒ Conforme ☐ Não conforme	
3	Marca/modelo da amostra corresponde à proposta apresentada.		☒ Conforme ☐ Não conforme	
4	Amostra apresenta condições adequadas para análise.		☒ Conforme ☐ Não conforme	
5	Material, acabamento e construção aparentam atender às especificações do TR.		☒ Conforme ☐ Não conforme	
6	Não apresenta trincas, rachaduras, quebras ou deformações aparentes.		☒ Conforme ☐ Não conforme	
7	Estrutura apresenta resistência e robustez compatíveis com a finalidade.		☐ Conforme ☒ Não conforme	
8	Componentes estão firmemente fixados e sem folgas indevidas.		☐ Conforme ☒ Não conforme	
9	Tampa/cobertura e demais componentes funcionam adequadamente.		☐ Conforme ☒ Não conforme	
10	Amostra atende à finalidade de uso prevista no Termo de Referência.		☐ Conforme ☒ Não conforme	

2. ITEM 01 – LIXEIRA REFORÇADA TIPO BOCA DE LOBO – 50 L

Nº	Exigido (TR)	Apresentado / Verificado	Conforme / Não Conforme	Evidência / Observação
1	Fabricada em PEAD.		☒ Conforme ☐ Não conforme	
2	Capacidade mínima de 50 litros.		☒ Conforme ☐ Não conforme	75 Lts.
3	Abertura frontal tipo “boca de lobo”.		☒ Conforme ☐ Não conforme	

Nº	Exigido (TR)	Apresentado / Verificado	Conforme / Não Conforme	Evidência / Observação
4	Componentes metálicos com tratamento anticorrosivo.		☒ Conforme ☐ Não conforme	
5	Superfície interna polida e cantos arredondados.		☒ Conforme ☐ Não conforme	
6	Resistência a impacto e às intempéries, conforme especificação.		☐ Conforme ☒ Não conforme	
7	Possui placa/logo para apagamento de cigarros.		☒ Conforme ☐ Não conforme	
8	Possui fechadura e chave.		☒ Conforme ☐ Não conforme	
9	Tampa com rigidez suficiente para evitar deformação da abertura frontal e soleira.		☐ Conforme ☒ Não conforme	
10	Espessura mínima de 3 mm em toda a parede.		☒ Conforme ☐ Não conforme	
11	Suporte robusto, antivandalismo e protegido contra corrosão.		☒ Conforme ☐ Não conforme	
12	Suporte integral à tampa e sistema de fixação ao poste por abraçadeiras/bandas metálicas reguláveis.		☐ Conforme ☒ Não conforme	
13	Possui 2 abraçadeiras reguláveis em aço galvanizado a fogo, reforçadas.		☒ Conforme ☐ Não conforme	
14	Largura mínima das abraçadeiras: 1,5 cm.		☐ Conforme ☒ Não conforme	
15	Poste em aço SAE 1020 com tratamento galvanizado.		☐ Conforme ☒ Não conforme	
16	Sistema de fixação completo e estável, sem afrouxamento por vibração.		☒ Conforme ☐ Não conforme	
17	Garantia mínima de 12 meses.		☒ Conforme ☐ Não conforme	

3. DOCUMENTOS/EVIDÊNCIAS APRESENTADOS

Nº	Exigido (TR)	Apresentado / Verificado	Conforme / Não Conforme	Evidência / Observação
1	Ficha técnica/catálogo do produto.		☐ Conforme ☒ Não conforme	
2	Documento de identificação do modelo e marca.		☐ Conforme ☒ Não conforme	
3	Certificações, selos ou documentos técnicos, quando apresentados.		☐ Conforme ☒ Não conforme	
4	Termo/condições de garantia.		☒ Conforme ☐ Não conforme	

Nº	Exigido (TR)	Apresentado / Verificado	Conforme / Não Conforme	Evidência / Observação
5	Relatórios ou ensaios de desempenho/resistência, quando apresentados.		☐ Conforme x Não conforme	
6	Registros fotográficos da amostra, quando realizados.		☐ Conforme x Não conforme	
7	Outros documentos utilizados para comprovação das características.		☐ Conforme x Não conforme	

7. RESULTADO DA ANÁLISE

Resultado: ☐ AMOSTRA APROVADA x AMOSTRA REPROVADA

Principais não conformidades, se houver:

Resistência a impactos, Tampa com rigidez suficiente, suporte integral a tampa e sistema de fixação e Largura mínima das abraçadeiras, Poste de aço SAE 1020.

Conclusão técnica: Após a análise da amostra e dos elementos apresentados, registra-se que o produto avaliado atende / não atende aos requisitos técnicos estabelecidos no Termo de Referência, conforme verificações e evidências registradas nesta ficha.

Responsável pela análise	Responsável pela análise
Documento assinado digitalmente Assinatura:  JEAN DAVIS CORBELLINI Nome: Data: 25/09/2026 08:38:52-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br Cargo/Função: Secretário Serviços Públicos	Documento assinado digitalmente Assinatura:  CESAR ASSIS ARRUDA GEVAERD Nome: Data: 25/09/2026 07:58:25-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br Cargo/Função: Diretor Adm. Finanças e Controle

Observação processual: A análise deve ser realizada exclusivamente à luz das exigências do Termo de Referência, registrando-se objetivamente a característica exigida, o que foi efetivamente apresentado, o resultado da verificação e a respectiva evidência, de modo a assegurar rastreabilidade e possibilitar a juntada da ficha aos autos do processo licitatório.